

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
спортивная школа по спортивной гимнастике  
(МБУДО СШ по спортивной гимнастике)

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МБУДО СШ  
по спортивной гимнастике  
от 22.03.2023 № 13-од

## ПАСПОРТ

### доступности спортивного объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта: *муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по спортивной гимнастике (МБУДО СШ по спортивной гимнастике).*

1.2. Юридический адрес объекта: *214018, г. Смоленск, ул. Урицкого, 15А.*  
Адрес электронной почты – *shor4smolensk@yandex.ru*  
Сайт - *https://sdushor4.smoladmin.ru/*

1.3. Сведения об объекте:  
– *отдельно стоящее здание 1 этаж, 992,6 м<sup>2</sup>.*  
– *земельный участок 3585 м<sup>2</sup>.*

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: *1973*

1.5. Дата последнего капитального ремонта: *капитальный ремонт не проводился.*

1.6. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*

1.7. Форма собственности: *муниципальная.*

1.8. Территориальная принадлежность: *муниципальная.*

1.9. Учредитель организации: *Управление физической культурой и спорта Администрации города Смоленска.*

Адрес учредителя организации: *214000, город Смоленск, улица Карла Маркса, дом 10.*

1.10. Пропускная способность объекта: *средняя посещаемость – 180 человек в день, пропускная способность – 90 человек.*

#### 2. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: *дополнительное образование в области физической культуры и спорта*

2.2. Виды оказываемых услуг: *реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.*

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте.*

2.4. Категории обслуживаемого контингента: *дети и взрослые.*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) /

нет): *нет*.

### 3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: *до остановки «Площадь Победы» на трамвае маршрутом №№1,2,3,4; автобусом или маршрутным такси №№ 2, 11, 13, 14, 16, 22, 24, 32, 35, 42, 44 51, 106,108, 111, 114, 123, 126, 127, 142, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.*

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: *170 метров.*

3.2.2. Время в пути пешком: *5 минут.*

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: *нет.*

3.2.4. Перепады высоты в пути: *есть.*

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДУ-пп
2	Вход в объект	ДУ-пп
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДЧ
4	Зона целевого назначения объекта	ВНД
5	Санитарно-гигиенические зоны	ВНД
6	Система информации и связи	ДЧ
7	Иные	ДЧ

\* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту \*\* - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте \*\*\* - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН: - ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены); - ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); - ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); - ДЧ – доступно частично; - ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: *доступно частично избирательно.*

В организации разработана Инструкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан при посещении МБУДО СШ по спортивной гимнастике, утвержденная приказом МБУДО СШ по спортивной гимнастике от 22.03.2023 № 13-од.

#### 4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

##### 4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Ремонт (текущий) при наличии финансирования	2025г
2	Вход в объект	Ремонт (текущий) при наличии финансирования оснащение входных дверей яркой маркировкой, на высоте 1,5 м от пола	2024г
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	2027г
4	Зона целевого назначения объекта	Индивидуальное решение с ТСП	2027г
5	Санитарно-гигиенические зоны	Индивидуальное решение с ТСП	2027г
6	Система информации и связи	Ремонт (текущий) при наличии финансирования установка звуковых ориентиров.	2027г
7	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП	2027г

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: *частичная доступность учреждения.*

*Лица с ограниченными возможностями могут посещать в качестве родителей (законных представителей) или зрителей спортивно-массовых мероприятий.*

*Для увеличения доступности объекта необходимо произвести реконструкцию структурных элементов объекта, перечисленных в 4-м разделе настоящего паспорта.*

#### 5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта обследования объекта от "02" марта 2023 г.

Председатель комиссии: Гончарова Н.Н./

(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Кузьменкова С.С./

(подпись/Ф.И.О.)

Артеменкова Н.И./

(подпись/Ф.И.О.)

Мотрошилов Д.М./

(подпись/Ф.И.О.)